

PERIFERICOS INFORMÁTICOS

Para garantizar el buen funcionamiento y la durabilidad de los periféricos de un ordenador, así como la seguridad del usuario, sigue estas normas de seguridad:

1. **Conexión y desconexión segura:** Siempre conecta y desconecta los periféricos con el ordenador apagado o utiliza la opción "Quitar hardware con seguridad" cuando sea necesario.
2. **Manipulación cuidadosa:** Evita golpes o caídas en dispositivos como teclados, ratones, monitores e impresoras para prevenir daños en su estructura y componentes internos.
3. **Protección contra electricidad estática:** Antes de manipular o conectar un periférico, toca una superficie metálica sin pintura o usa una pulsera antiestática para evitar descargas electrostáticas.
4. **Evitar el sobrecalentamiento:** Asegúrate de que los periféricos, especialmente monitores e impresoras, tengan una buena ventilación y no estén cubiertos por objetos que obstruyan la disipación del calor.
5. **No forzar conexiones:** Alinea correctamente los cables y conectores antes de insertarlos en los puertos del ordenador para evitar daños en los pines o en la placa base.
6. **Uso de cables adecuados:** Utiliza cables y adaptadores certificados y en buen estado para garantizar una conexión segura y estable.
7. **Evitar la humedad y líquidos:** Mantén los periféricos alejados de líquidos y ambientes húmedos para evitar cortocircuitos y fallos eléctricos.
8. **Limpieza y mantenimiento regular:** Limpia periódicamente los periféricos con un paño seco o ligeramente humedecido en productos adecuados, evitando el uso de sustancias abrasivas.
9. **Almacenamiento correcto:** Cuando no utilices un periférico por un tiempo prolongado, guárdalo en un lugar seco, fresco y protegido del polvo.
10. **Prevención de sobrecargas eléctricas:** Conecta los periféricos a regletas con protección contra sobretensiones para evitar daños en caso de fluctuaciones eléctricas.